


LEGENDA

	PT004 - ESCORAMENTO ESTRUTURAL
	PT005 - FISSURA
	PT012 - RACHADURA ESTRUTURAL
	PT013 - REDE ELÉTRICA OU REDE DE ENTRADA APARENTE
	PT018 - FUNGOS, BOLORES, MOFO E LIMO
	PT021 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA INADEQUADA
	PT024 - SUJEIDADE
	PT025 - UMIDADE
	PT027 - APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE
	PT029 - ATAQUE XILÓFAGO
	PT030 - AUSÊNCIA DE FORRO
	PT036 - FULIGEM
	PT037 - DESCASCAMENTO DA TINTA
	PT038 - DESGASTE DA CAMADA SUPERFICIAL
	PT040 - DESLOCAMENTO DE REBOCO C/ EXP. DA ALVENARIA
	PT043 - DET. DE ORNATO OU ELEMENTO INTEGRADO
	PT045 - DETERIORAÇÃO DE REVESTIMENTO
	PT050 - ESTUFAMENTO DE REBOCO
	PT051 - ENRAIZAMENTO
	PT053 - FERRAGEM ESTRUTURAL EXPOSTA
	PT056 - OXIDAÇÃO/CORROSÃO
	PT065 - CROSTA NEGRA



CASA NORIVAL DE FREITAS



NOTAS GERAIS

- 1 - BASE DO MAPEAMENTO FORNECIDA PELO NÚCLEO DE RESTAURAÇÃO/DEPAC;
- 2 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 3 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 4 - PARA MAIORES DETALHES CONFERIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE DANOS NO ARQUIVO: 0025-DT-ARQ-MA-001\_R0;
- 5 - FORRO DO BANHEIRO AUSENTE, O MAPEAMENTO CORRESPONDE À LAJE;
- 6 - O MAPEAMENTO DA VARANDA CORRESPONDE À LAJE.
- 7 - ORIGINALMENTE OS FORROS INTERNOS ERAM DE MADEIRA, MAS FORAM EXTINTOS POSSIVELMENTE DEVIDO AO INCÊNDIO E AO ESCORAMENTO.

00	26/01/2022	EMIÇÃO INICIAL	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO	
Área/Projeto:		PROJETO BÁSICO DE RESTAURO DA CASA NORIVAL DE FREITAS	Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMAUSA
Etapas de projeto:		Título:	01/01
BÁSICO		PLANTA DE TETO REFLETIDO - TÉRREO	
Disciplina:		Desenhista:	
MAPEAMENTO DE DANOS		SOPHIA FRANCÉS	
Nome da prancha:		Autores do projeto:	0025-MD-ARQ-MA-015_R0
0025-DE-ARQ-MA-015_001		LÉO COSTA, RENAN MARQUES	
Responsável técnico:		Coordenação:	Escala:
IGOR PETRA		EDUARDO KELLER	1/50