

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE DANOS  
Casarão Norival de Freitas  
**Solar Notre Revê**



## SUMÁRIO

### GERAL

• JARDINS E INSTALAÇÕES .....	4
• MURETA .....	9
• GRADIL – MURETA .....	11
• PORTÕES DE ACESSO .....	15

### EXTERIOR

• <b>CASARÃO</b>	
• FACHADAS	
FACHADA FRONTAL .....	17
FACHADA ESQUERDA .....	29
FACHADA DIREITA .....	40
FACHADA POSTERIOR .....	54
• PISO: TÉRREO E SUPERIOR .....	56
• FORRO: TÉRREO E SUPERIOR .....	61
• COBERTURA .....	64
• <b>ANEXO</b>	
• FACHADAS .....	65
• PISO .....	70
• <b>GARAGEM</b> .....	72

### INTERIOR

• <b>CASARÃO PAVIMENTO TÉRREO</b>	
• PAREDES INTERNAS .....	76
• PISO .....	102
• FORRO .....	105
• BARROTES .....	107
• <b>CASARÃO PAVIMENTO SUPERIOR</b>	
• PAREDES INTERNAS .....	108
• PISO .....	127
• FORRO .....	129



- **ANEXO:**
- PAREDES INTERNAS ..... 130
- PISO ..... 145
- FORRO ..... 149
  
- **GARAGEM**
- PAREDES INTERNAS ..... 151
- PISO ..... 155
- COBERTURA ..... 156



IMAGEM 01 – JARDIM E INSTALAÇÕES -  
GERAL

DATA 27/07/2021

Na foto acima é possível notarmos danos gerais de deterioração do ornato do jardim, que além de fissuras possui presença de fungos e bolores por toda sua extensão.


IMAGEM 02 – JARDIM E INSTALAÇÕES -  
CANTEIRO FRONTAL

DATA 22/07/2021



Na foto em questão, para além dos danos gerais, destaca-se principalmente a ausência de trechos delimitadores do canteiro.



IMAGEM 03 – JARDIM – CANTEIRO  
LATERAL

DATA 22/07/2021

Alguns trechos do jardim apresentam maiores danos como de alvenaria exposta, como na foto acima. Ademais, podemos notar peças soltas remanescentes da estrutura de antigos bancos fixos.





IMAGEM 04 – JARDIM – BANCO LATERAL

DATA 23/07/2021




Acima é possível notar a estrutura remanescente de um banco, que apresenta danos de mofo e bolor, além de desgaste superficial e ausência de elemento integrado.

IMAGEM 05 – JARDIM E INSTALAÇÕES –  
CANTEIRO LATERAL ESQUERDO

DATA 27/07/2021

Na foto acima é possível perceber a ausência de elementos de ornato integrados, parte da delimitação do canteiro lateral, para além dos danos de deterioração da camada superior e ainda bolores e mofos.


IMAGEM 06 – JARDIM E INSTALAÇÕES –  
CALHA LATERAL ESQUERDA

DATA 27/07/2021



A calha que rodeia a casa apresenta pontos de vegetação, enumeras fissuras e ainda diversas lacunas ao longo de sua extensão, como representado na foto acima.



IMAGEM 07 – JARDIM E INSTALAÇÕES –  
CAIXA DE INSPEÇÃO

DATA 27/07/2021

Na foto acima há um destaque para a instalação hidrossanitária inadequada que se conecta à caixa de inspeção, pode-se notar ainda danos de quebra e ausência de pavimentação.



IMAGEM 08 – JARDIM E INSTALAÇÕES –

DATA 29/07/2021



Na imagem acima é possível notar a deterioração do abrigo do hidrômetro, sendo possível também observar a presença de fungo/bolor, além da existência de vegetação.





IMAGEM 09 – JARDIM E INSTALAÇÕES –  
MEDIDOR DE ENERGIA

DATA 27/07/2021

O painel de medição apresenta fiação exposta além de danos de sujeidade e oxidação.



IMAGEM 10 – JARDIM E INSTALAÇÕES –  
MEDIDOR DE ENERGIA

DATA 27/07/2021



O medidor de energia acima apresenta danos de oxidação e sujeidade além da ausência do painel frontal e danos à fiação.



IMAGEM 11 – MURETA

DATA 01/07/2021

A mureta apresenta danos gerais de deterioração de revestimento e de camada superficial, trechos de descolamento de reboco com exposição de alvenaria e ainda danos de mofo e bolor.



IMAGEM 12 – MURETA

DATA 01/07/2021



Na foto acima é possível notarmos um grande trecho de entulho que impossibilita melhor visibilidade da mureta.





IMAGEM 13 – MURETA

DATA 01/07/2021

Na imagem acima é possível perceber o escoramento externo do casarão juntamente com os danos de alvenaria exposta, deterioração de revestimento, sujidade, mofo e bolor e ainda umidade. Destaque ainda para fissuras e rachaduras no encontro com o gradil superior.



IMAGEM 14 – MURETA

DATA 01/07/2021



Na foto acima podemos notar que parte da mureta foi englobada pelo crescimento de uma árvore no local, apresentando danos de enraizamento e de vegetação.





IMAGEM 15 – MURETA

DATA 21/06/2021

O gradil da mureta apresenta danos gerais de oxidação, com degradação mais severa em alguns pontos. A foto em questão possui ainda elementos de ornato integrados (flores superiores) ausentes.



IMAGEM 16 – GRADIL – MURETA

Data 21/06/2021



A foto acima possui destaque para a intervenção humana realizada nesse trecho da mureta, caracterizada enquanto elemento espúrio.



IMAGEM 17 – GRADIL – MURETA

DATA 21/06/2021

A foto acima possui destaque para o desencaixe das partes do gradil, além de danos de oxidação gerais.



IMAGEM 18 – GRADIL – MURETA

DATA 30/06/2021



Para além dos danos de oxidação, esse trecho do gradil apresenta ausência de elementos de ornato e deterioração de parte do ornato, que se encontra distorcida. Na foto acima é possível notarmos uma lacuna longitudinal na extensão da coluna, devido aos danos de oxidação severos.





IMAGEM 19 – GRADIL – MURETA

DATA 30/06/2021

Além de danos de oxidação gerais, esse trecho apresenta ainda sujeidade e elementos de ornato ausentes e deteriorados.



IMAGEM 20 – GRADIL – MURETA

DATA 30/06/2021



O trecho acima apresenta danos de oxidação gerais, elementos de ornato ausentes e ainda deteriorados.






IMAGEM 21 – PILARES – MURETA

DATA 01/07/2021

O pilar lateral direito possui menor visibilidade devido ao medidor de energia adjacente. Apresenta danos de deterioração de revestimento, alvenaria exposta, crosta negra, bolor e mofo, além de lacunas de apicoamento para inserção do gradil.




IMAGEM 22 – PILARES – MURETA

DATA 01/07/2021



A foto acima apresenta o pilar esquerdo da mureta, com danos de deterioração de revestimento, exposição de alvenaria, crosta negra e ainda bolor e mofo.

IMAGEM 23 – PORTÕES DE ACESSO –  
GARAGEM – MURETA

DATA 01/07/2021

Na foto em questão destaca-se o elemento superior presente no pilar de ferro do portão da garagem, deteriorado e oxidado, o mesmo elemento está ausente no pilar esquerdo.

IMAGEM 24 – PORTÕES DE ACESSO –  
GARAGEM – MURETA

DATA 01/07/2021



A foto acima apresenta a abertura do portão de acesso de garagem, que atualmente se encontra solto e armazenado no anexo dos fundos no próprio terreno. De modo geral apresenta danos de oxidação e degradação de elementos de ornato.



IMAGEM 25 – PORTÕES DE ACESSO –  
PEDESTRE – MURETA

DATA 01/07/2021

O portão de acesso de pedestres apresenta danos gerais de oxidação e deterioração de elementos de ornato e de elementos integrados, a fechadura está ausente e as dobradiças danificadas.

IMAGEM 24 – PORTÕES DE ACESSO –  
GARAGEM – MURETA

DATA 01/07/2021



Detalhe para a deterioração da camada superior devido à oxidação e ainda a peça danificada da dobradiça.


IMAGEM 25 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL

DATA 30/07/2021

O torreão, localizado na fachada frontal do casarão, apresenta escoramento e danos gerais de sujeidade, fissuras esparsas e desgaste de camada de revestimento. Ao longo da parte inferior apresenta danos de umidade, mofo e bolor, além de crosta negra. Apresenta ainda elementos de ornato danificados ou ainda, ausentes.


IMAGEM 26 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – SACADA

DATA 30/07/2021




Na imagem acima podemos identificar os danos de oxidação do guarda-corpo da sacada, as manchas de mofo, bolor e crosta negra o piso. Podemos notar ainda a forte deterioração da mísula ornada que sustenta a sacada, com danos de alvenaria exposta e diversas fissuras.



IMAGEM 27 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – VARANDA INFERIOR

DATA 30/07/2021

A varanda frontal apresenta danos de descascamento em toda a extensão das paredes, além de umidade, sujeira e fissuras. Além disso, pichações dificultam a visibilidade das pinturas presentes. A parte inferior apresenta intervenção humana, exposição da alvenaria juntamente ao respirador do porão alto e ainda rachaduras. Os pilares de sustentação da varanda e a viga de metal se encontram oxidados e com diversas lacunas.

IMAGEM 28 - CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – VARANDA INFERIOR

DATA 30/07/2021




Detalhe da pintura da varanda frontal (escariolas com adornos florais e rostos emoldurados ao topo), onde podemos notar o quanto os danos de descascamento de tinta, sujeira e a pichação presente degradaram a mesma.

IMAGEM 29 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – VARANDA SUPERIOR

DATA 30/07/2021

A varanda do segundo pavimento apresenta danos gerais de descascamento de tinta, sujeidade e deterioração da camada de revestimento. Na parte superior há danos maiores de umidade e ainda manchas de mofo e bolor. Além disso, o guarda-corpo se encontra oxidado e danificado, juntamente com os pilares de sustentação da varanda externa e seus respectivos adornos.

IMAGEM 30 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – VARANDA SUPERIOR

DATA 30/07/2021



Detalhe para o dano de umidade da varanda superior, com manchas de fungo e bolor, desgaste da camada de revestimento e também da própria pintura, que dificultam enormemente a visualização da mesma.



IMAGEM 31 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – ESCADARIA EXTERNA

DATA 01/07/2021

A escada externa que dá acesso à varanda externa possui danos gerais de oxidação, sujidade e elementos de ornato danificados ou ausentes. Partes do corrimão se encontram ausentes ou soltas, existem lacunas na pisada de certos degraus, além de espelhos com fissuras, elementos de ornato danificados e presença de vegetação.

IMAGEM 32 – CASARÃO – ESCADARIA  
EXTERNA – DETALHE - VISTA LAT.  
ESQUERDA

01/07/2021



Na imagem acima é possível observar a lacuna na base da estrutura da escada devido ao processo de corrosão, bem como a quebra e ausência de parte do ornato do corrimão, além dos danos gerais de oxidação em todos os elementos que compõem a escada.



IMAGEM 33 – CASARÃO - FACHADA  
FRONTAL - VIGA METÁLICA - VARANDA

30/07/2021

A viga metálica que sustenta a varanda do pavimento superior encontra-se oxidada, deteriorada e é possível identificar lacunas em alguns trechos devido ao processo de corrosão.



IMAGEM 34 – CASARÃO - FACHADA  
FRONTAL - VIGA METÁLICA - VARANDA

30/08/2021



Na imagem acima é possível observar a lacuna presente na viga devido ao processo de corrosão e pela ausência do capitel do pilar.





IMAGEM 35 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL - PILARES - VARANDA - TÉRREO

30/07/2021

Detalhe da lacuna na viga metálica de sustentação da varanda devido à ausência do capitel do pilar e do processo de corrosão.



IMAGEM 36 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – DETALHE PILAR DA  
VARANDA – TÉRREO

21/07/2021




Os pilares da varanda do térreo apresentam danos de desgaste da camada superficial em vários trechos, presença de mofo/bolor em uma das peças, ausência de capiteis, além dos danos gerais de oxidação.


IMAGEM 37 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – JANELA J1

DATA 30/07/2021

A janela J1 apresenta vidros quebrados, deterioração, trincas/fissuras no ornamento em argamassa, pregos de um possível entaipamento da esquadria, além de danos gerais de sujeidade.

IMAGEM 38 – CASARÃO – JANELA J1 –  
VISTA INTERNA

DATA 21/06/2021



Nas folhas internas, além dos danos já citados, foi possível identificar a substituição de dois ferrolhos originais da esquadria, bem como a ausência de um dos ferrolhos originais. Também foi possível detectar que algumas dobradiças estão soltas.



IMAGEM 39 – CASARÃO – JARDINEIRA –  
JANELA J1

DATA 21/06/2021

O gradil da jardineira da janela J1 possui danos de deterioração da estrutura em ferro, além de oxidação. O trecho superior em madeira apresenta quebras e sujidade geral.

IMAGEM 40 – CASARÃO – DETALHE  
GRADIL – JANELA J1

DATA 22/06/2021



A jardineira encontra-se deteriorada em alguns trechos. É possível notar a ausência dos azulejos que revestiam a mesma, restando apenas o fragmento de um dos azulejos originais. Além de danos gerais de sujidade, há presença de crosta negra em alguns trechos e também foram encontrados pontos de prospecções.

IMAGEM 41 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – DETALHE

DATA 22/06/2021

Outro detalhe de ornato presente na jardineira é o par inferior de mísulas, que se encontram deterioradas, fissuradas, com descascamento geral além de manchas de crosta negra.

IMAGEM 42 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – DETALHE

DATA




Na foto acima podemos notar o único resquício dos azulejos originais que compunham a jardineira da janela J1, atualmente faltantes.



IMAGEM 43 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – PORTA P1

DATA 28/06/2021


A porta P1 possui danos de sujidade, a moldura apresenta danos de descascamento de tinta e fissuras. As folhas da porta encontram-se soltas e com dobradiças ausentes ou oxidadas, com sujidade geral e elemento de ornato faltante. Já o gradil possui danos de oxidação.

IMAGEM 44 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – PORTA P1

DATA 28/06/2021




Internamente as folhas possuem ferragens originais como tranca e fechadura deterioradas, ausentes ou com danos de oxidação, algumas outras peças, como o trinco das folhas internas, foram substituídas.

IMAGEM 45 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – PORTA P2

DATA 28/06/2021

A porta P2, situada no pavimento superior possui danos severos ao ornato da moldura externa, danos de deterioração de ornato e ainda partes faltantes. As folhas se encontram empenadas, com danos de sujidade, e gradil deteriorado com danos de oxidação. Embora duas dobradiças estejam ausentes, as remanescentes são originais e se encontram em bom estado de conservação.

IMAGEM 46 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – PORTA P2

DATA 28/06/2021




Internamente destaca-se a ausência dos postigos internos, trincos originais quebrados e oxidados, além de peças substituídas. De modo geral apresenta danos de sujidade e trechos com presença de lacunas.



IMAGEM 47 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – PORTA P3

DATA 19/07/2021



A porta P3, situada na sacada do segundo pavimento possui danos de sujidade e descascamento, as dobradiças inferiores das olhas externas se estão ausentes e alguns dos vidros das mesmas, quebrados. O ornato exterior se encontra em bom estado de conservação, ainda que a moldura da porta esteja solta e quebrada na parte inferior.

IMAGEM 48 – CASARÃO – FACHADA  
FRONTAL – PORTA P3

DATA 19/07/2021




As folhas internas da porta P3 possuem danos gerais de sujidade e danos pontuais de descascamento. Ainda que possua trincos originais em bom estado de conservação, as dobradiças das folhas foram substituídas.

IMAGEM 49 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA

DATA 22/07/2021

A fachada lateral esquerda do torreão apresenta danos gerais de sujeidade, manchas de umidade, bolor e mofo ao longo da parte inferior, fissuras, deterioração de revestimento e elementos de ornato deteriorados ou ainda ausentes.

IMAGEM 50 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA

DATA 22/07/2021



Na foto acima podemos notar o desgaste da camada superficial, além dos danos gerais de sujeidade, trechos de ataque xilófago, descascamento de tinta e rachadura e frades das janelas ausentes ou danificados e oxidados.




IMAGEM 51 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA

DATA 22/07/2021

A varanda lateral esquerda possui danos de umidade, sujeidade e ataque animal, se encontra escorada e com o madeiramento de telhado danificado.

IMAGEM 52 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA

DATA 22/07/2021



A parte dos fundos da fachada possui danos de mofo, fungo e bolor ao longo da parte inferior, juntamente com umidade e crosta negra. Se notam também diversas fissuras e trechos de ataque xilófago, além da deterioração da camada superficial e sujeidade geral.




IMAGEM 53 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA

DATA 22/07/2021


A foto acima destaca o crescimento de vegetação que acarreta diversos problemas estruturais, enraizamento e descolamento de reboco com exposição da alvenaria, partes soltas e em estado de desmoronamento, além de diversas rachaduras estruturais e trechos de ataque xilófago.



IMAGEM 54 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J2.2

DATA 22/06/2021


Por conta das limitações oriundas do escoramento há visibilidade limitada das folhas internas da janela J2.2. Na foto acima é possível notarmos os trincos originais e a peça de dobradiça substituída, além de danos gerais de sujeira e de ataque de animais.

IMAGEM 55 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J2.2

DATA 22/06/2021



A janela J2.2 possui vidros ausentes, danos gerais de sujeira, elementos de ornato degradados, desgaste de camada superficial e oxidação das dobradiças. A moldura externa da janela possui descascamento de tinta, fissuras e deslocamento de reboco com exposição de alvenaria.

IMAGEM 56 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J2.3

DATA 25/06/2021

A janela J2.3 se encontra com danos gerais de sujeidade, descascamento de tinta e ataque de animais. A moldura possui partes trincadas, fissuras e deslocamento de reboco com exposição de alvenaria. Uma das folhas externas possui entaipamento, ambas possuem vidros ausentes, danos de sujeidade e trincos não originais.

IMAGEM 57 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J2.3

DATA 25/06/2021




Ainda por conta do escoramento, as folhas internas da J2.3 possuem pouca visibilidade e danos gerais de sujeidade. Na foto acima podemos notar a deterioração das esquadrias, a sujeidade das mesmas e ainda peças quebradas (trincos). A porta possui também um trecho de prospecção.



IMAGEM 58 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J2.4

DATA 28/06/2021


A janela J2.4 possui as folhas ausentes e danos gerais de sujidade, umidade, mofo, fungo e bolor à moldura. Possui ainda danos de enraizamento, crosta negra, quebra de alvenaria, fissuras, ataque xilófago e deterioração de elemento de ornato integrado.

IMAGEM 59 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J3.2

DATA 28/06/2021



As folhas da janela J3.2 possuem danos gerais de fuligem e sujidade, deterioração de esquadrias, rejuntamento danificado e peça solta. A bandeira possui ausência de vidros além dos danos de fuligem. Já a moldura possui partes trincadas, fissuras, deterioração do ornato, manchas de fungo e bolor, além de ataque xilófago.

IMAGEM 60 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J6.1

DATA 21/07/2021

A janela J6.1 possui difícil acesso por conta da ausência do piso interno do segundo pavimento e danos gerais de sujeira e descascamento, fissuras e danos de oxidação às ferragens originais. Possui danos de degradação de elemento de ornato à moldura além de um trecho de prospecção na parte externa.


IMAGEM 61 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J6.2

DATA 21/07/2021




A janela J6.2 também possui difícil acesso por conta da ausência do piso interno do segundo pavimento, e o ornato superior da moldura apresenta danos de descascamento de tinta, lacuna e crosta negra. As folhas possuem danos gerais de sujeira e as ferragens originais (trinco e dobradiças) possuem danos de oxidação. Externamente, a janela possui também um trecho de prospecção.



IMAGEM 62 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J7.1

DATA 21/07/2021

A janela J7.1 possui danos gerais de carbonização e desgaste de camada superficial, além de todos os vidros ausentes. As dobradiças originais se encontram oxidadas e o trinco da janela foi substituído, não sendo mais original. A moldura externa possui fissuras e também crosta negra.

IMAGEM 63 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J7.2

DATA 21/07/2021



A janela J7.2 possui danos de carbonização, sujidade e ausência de vidros ambos nas folhas quanto na bandeira. As dobradiças originais possuem danos de oxidação e o trinco foi uma peça substituída. A moldura, assim como as folhas, possui danos diversos de ataque xilófago, fissuras e rachadura estrutural.

IMAGEM 64 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J7.3

DATA 21/07/2021

A janela J7.3 também possui danos de carbonização e a ausência de todos os vidros da bandeira e das folhas. O trinco não é original, tendo sido substituído anteriormente. A moldura possui danos de deslocamento de reboco com exposição da alvenaria, deterioração de elemento de ornato, enraizamento e sujeidade geral.


IMAGEM 65 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J8

DATA 21/07/2021




A janela J8 apresenta danos gerais de desgaste da camada superficial e ausência dos vidros das folhas, a bandeira possui danos de fuligem e vidros trincados ou quebrados. A moldura possui danos de sujeidade e fissuras, além de deslocamento de alvenaria exposta, lacuna, peça solta e deterioração de ornato.



IMAGEM 66 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – PORTA P5.3

DATA 28/06/2021

A porta P5.3 possui danos gerais de sujidade e danos pontuais de descascamento, possui ainda vidros quebrados ou ausentes, rejuntamento danificado e lacunas e fissuras na moldura. Possui ainda um trecho de prospecção na parte interna das folhas externas.

IMAGEM 67 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – PORTA P5.3

DATA 28/06/2021



As folhas internas possuem danos gerais de sujidade, descascamento de tinta pontual, as dobradiças não são originais e os trincos superiores originais estão quebrados. Algumas das demais ferragens encontram-se oxidadas.




IMAGEM 68 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – PORTA P5.4

DATA 28/06/2021

A porta P5.4 possui danos de descascamento de tinta, crosta negra e sujeira na moldura e entaipamento nas folhas externas.





IMAGEM 69 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – PORTA P5.4

DATA 28/06/2021




Internamente a moldura encontra-se solta e com pontos de descascamento de tinta, as dobradiças das folhas internas não são originais e os trincos originais possuem danos de oxidação ou de peça quebrada, de modo geral as folhas e moldura possuem danos de sujeira.



IMAGEM 70 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA

DATA 27/07/2021


A fachada lateral direita é marcada pelas estacas de escoramento e danos gerais de descascamento de tinta, na área coberta pelas varandas, sujidade geral, umidade, manchas de fungo, mofo e bolor na parte inferior. No térreo possui rachaduras estruturais, estufamento do reboco, deterioração da camada de revestimento, vegetação e deslocamento do reboco com exposição da alvenaria.

IMAGEM 71 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – VARANDA FRONTAL

DATA 21/07/2021




A foto acima retrata a parede lateral direita da varanda frontal, com danos de descascamento de tinta, intervenção humana na parte inferior, e ainda deslocamento de reboco com exposição de alvenaria, próximo ao respiradouro do porão alto.

IMAGEM 72 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA

DATA 21/07/2021

Na varanda lateral direita, existem danos de descascamento de tinta, com estufamento do reboco, pontos de vegetação, manchas de umidade, mofo, fungo e bolor, além de deterioração do revestimento e rachaduras estruturais.


IMAGEM 73 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA

DATA 21/07/2021



Na foto acima notamos a ausência de esquadrias e grandes trechos de deslocamento do reboco com exposição de alvenaria, trechos de desgaste de revestimento, manchas de umidade, mofo, fungo e bolor, trechos de crosta negra.



IMAGEM 74 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA

DATA 21/07/2021


A foto em questão apresenta danos de deterioração de revestimento, estufamento de argamassa, intervenção humana, rachadura estrutural e fissuras, ataque xilófago além de trechos de mofo, fungo e bolor.

IMAGEM 75 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA

DATA 21/07/21




A varanda superior possui danos pontuais de deterioração de revestimento, descascamento de tinta geral (que dificulta a visualização das pinturas existentes) e alinhado ao madeiramento do telhado e próximo à extremidade da varanda existem danos de umidade, mofo, fungo e bolor.

IMAGEM 76 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA

DATA 27/07/2021

O guarda corpo apresenta danos gerais de oxidação, além de diversos trechos faltantes, como destacado na foto acima, os encaixes possuem deterioração do gradil em ferro e desgaste por oxidação.

IMAGEM 77 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – GUARDA CORPO

DATA 20/07/2021



O trecho da fachada que não possui varanda apresenta danos gerais de sujeidade e umidade, trechos de crosta negra, desgaste de camada superficial e ainda de deterioração de revestimento, na foto podemos notar as escoras, trechos com fissuras e ainda ataque xilófago.





IMAGEM 78 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA - PILARES

DATA 25/07/2021

Os pilares da varanda lateral direita possuem desgaste superficial e também danos de oxidação.




IMAGEM 79 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA - VIGA

DATA 21/07/2021



A viga metálica de sustentação da varanda possui danos de corrosão e apresenta diversas lacunas.






IMAGEM 80 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – ESCADA

DATA 20/07/2021


A escada metálica apresenta danos extensos de corrosão e oxidação, com lacunas e elementos de ornato faltantes, como destacado na foto acima.



IMAGEM 81 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – JANELA J2.1

DATA 01/07/2021


A janela J2.1 apresenta danos gerais de sujidade e desgaste superficial ambos à moldura e às folhas internas. As folhas externas estão ausentes, enquanto as internas apresentam danos de deterioração de esquadria e peça solta. O peitoril de madeira se encontra extremamente degradado e a moldura apresenta fissuras esparsas.

IMAGEM 82 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – JANELA J3.1

DATA 01/07/2021




A janela J3.1 possui ambas as folhas faltantes, a moldura apresenta forte deterioração de ornato, exposição de alvenaria, diversas fissuras além de danos de carbonização e fuligem.

IMAGEM 83 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – JANELA J4.1

DATA 22/07/2021

A janela J4.1 situada na varanda do segundo pavimento, possui diversos vidros ausentes e quebrados, elementos integrados ausentes, sujidade e pontos de descascamento. A moldura possui danos gerais de sujidade e descascamento de tinta, o peitoril apresenta deslocamento de reboco com exposição de alvenaria e manchas de mofo, fungo e bolor.


IMAGEM 84 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – JANELA J4.1

DATA 22/07/2021




Internamente as folhas possuem danos de sujidade, vidros ausentes e vidros quebrados, pontos de descascamento de tinta e peças ausentes do ripamento.



IMAGEM 85 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – JANELA J4.2

DATA 22/07/2021

A janela J4.2, situada na varanda do segundo pavimento, possui danos gerais de sujeidade, vidros e elementos integrados e de ornato faltantes. As dobradiças originais se encontram oxidadas. A moldura apresenta manchas de fungo, mofo e bolor, pontos de ataque de animais.

IMAGEM 86 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – JANELA J4.2

DATA 22/07/2021



Internamente o trinco foi substituído, as folhas apresentam danos gerais de sujeidade e peças ausentes.




IMAGEM 87 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – JANELA J5

DATA 22/07/2021

A janela J5 possui todos os vidros ausentes, danos de carbonização e deterioração de esquadrias às folhas. Externamente a moldura apresenta danos de crosta negra, ataque xilófago e sujidade geral.





IMAGEM 88 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PORTA P4

DATA 02/07/2021




A porta P4 apresenta danos de sujidade extensos, vidros quebrados e ausentes, além de danos de rejuntamento danificado. A moldura se encontra deteriorada, com danos de umidade e diversas lacunas e deterioração de ornato.



IMAGEM 89 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PORTA P5.1

DATA 28/07/2021

A porta P5.1 possui uma folha faltante e danos de sujidade, umidade, fungo, mofo e bolor gerais. A moldura externa possui ainda danos gerais de umidade, crosta negra enquanto as folhas e o batente possuem também danos de descascamento de tinta. Possui ainda folhas internas faltantes.

IMAGEM 90 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PORTA P5.2

DATA 18/06/2021




A porta P5.2 se encontra inteiramente ausente, sem molduras internas ou externas, folhas ou bandeira. No vão em questão é notável ainda o deslocamento de reboco com exposição da alvenaria.

IMAGEM 91 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PORTA P6

DATA 02/07/2021

A porta P6, localizada no segundo pavimento possui danos gerais de sujidade, deterioração do ornato superior da moldura, danos de oxidação e deterioração do gradil em ferro e vidros trincados na bandeira.

IMAGEM 92 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PORTA P6

DATA 02/07/2021



Internamente os trincos originais possuem danos de oxidação e alguns se encontram faltantes, assim como a dobradiça inferior. Na foto acima podemos notar ainda trechos de prospecção.






IMAGEM 93 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PORTA P7

DATA 02/07/2021

A porta P7, localizada no pavimento superior apresenta danos gerais de sujidade, vidros trincados nas folhas e na bandeira além de trechos de descascamento.




IMAGEM 94 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PORTA P7

DATA 02/07/2021




As folhas internas estão bem preservadas, com danos gerais de sujidade e peça trincada.

IMAGEM 95 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PORTA P8

DATA 02/07/2021

A porta P8 apresenta danos gerais de sujeidade, trechos de descascamento de tinta, fuligem e as portas possuem os vidros faltantes. As dobradiças e trincos originais se encontram oxidados e é possível notar-se também um trecho de possível restauro prévio.


IMAGEM 96 – CASARÃO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PORTA P8

DATA 02/07/2021




A foto acima destaca a intervenção de restauro realizada anteriormente. Além da ausência da fechadura e marcas de oxidação, descascamento e sujeidade.



IMAGEM 97 – CASARÃO – FACHADA  
POSTERIOR

DATA 22/07/2021


A fachada posterior apresenta marcas de escoramento além de danos gerais de umidade. A parte superior apresenta desgaste da camada superficial, além de exposição da alvenaria, enquanto próximo ao telhado do anexo pode-se notar manchas de fungo, mofo e bolor.

IMAGEM 98 – CASARÃO – FACHADA  
POSTERIOR

DATA 22/07/2021



Na foto acima podemos notar a deterioração da camada superficial, além de deslocamento de reboco com exposição de alvenaria, marcas gerais de sujeira, trechos de mofo fungo e bolor e o desgaste da camada superficial.

IMAGEM 99 – CASARÃO – FACHADA  
POSTERIOR

DATA 22/07/2021

A foto acima destaca os danos de enraizamento, de deslocamento de reboco com exposição de alvenaria, danos gerais de sujeidade, trechos de escoramento e ainda manchas de fungo, bolor e umidade.

IMAGEM 100 – CASARÃO – FACHADA  
POSTERIOR

DATA 22/07/2021



Na foto em questão podemos notar o desgaste tanto superficial, quando da camada de revestimento, e ainda a exposição de alvenaria., oriundos dos danos de enraizamento. Ademais é possível notar trechos com presença de cupim, fungo, mofo e bolor.







IMAGEM 101 – CASARÃO – PISO EXTERNO  
– VARANDA LAT. DIREITA

DATA 21/07/2021

Na foto acima podemos notar os danos gerais de sujidade ao piso e também o escoramento posicionado acima deste.





IMAGEM 102 – CASARÃO – PISO  
EXTERNO – VARANDA LAT. DIREITA

DATA 22/07/2021



Para além dos danos de sujidade, de deterioração de elemento cerâmico e de escoramento. O trecho acima apresenta ainda intervenção humana, em espécie de cimentado.




IMAGEM 103 – CASARÃO – PISO EXTERNO  
– VARANDA LAT. DIREITA

DATA 22/07/2021

Acima podemos notar o trecho final da varanda, com danos gerais de sujeidade e de escoramento.




IMAGEM 104 – CASARÃO – PISO  
EXTERNO – VARANDA LAT. ESQUERDA

DATA 22/07/2021



No piso da varanda lateral esquerda notamos danos semelhantes de sujeidade, além do escoramento, porém existe extenso dano de ataque de animais ilustrado pela foto acima.






IMAGEM 105 – CASARÃO – PISO EXTERNO  
– VARANDA LAT. ESQUERDA

DATA 22/07/2021

Em específico às cerâmicas de margem existem danos de desgaste de elemento cerâmico e quebra de algumas peças.




IMAGEM 106 – CASARÃO – PISO  
EXTERNO – VARANDA LAT. ESQUERDA

DATA 22/07/2021



Na foto acima é possível perceber, para além do desgaste dos elementos cerâmicos, o encaixe com o pilar de ferro da varanda lateral esquerda.




IMAGEM 107 – CASARÃO – PISO EXTERNO  
– VARANDA SUPERIOR

DATA 27/07/2021

O piso da varanda superior apresenta danos gerais de sujidade e umidade às cerâmicas de limite, que se encontram degradadas e desgastadas.




IMAGEM 108 – CASARÃO – PISO  
EXTERNO – VARANDA SUPERIOR

DATA 29/07/2021



A foto acima exemplifica a quantidade de acúmulo de sujeira e folhas no piso da varanda superior, além do estado desgastado do rodapé.






IMAGEM 109 – CASARÃO – PISO EXTERNO  
– VARANDA SUPERIOR

DATA 23/07/2021

Nesse trecho do piso podemos notar pedaços quebrados de peças cerâmicas e também a ausência de elementos cerâmicos.





IMAGEM 110 – CASARÃO – PISO  
EXTERNO – VARANDA SUPERIOR

DATA 22/07/2021



A foto acima destaca a presença de vegetação.




IMAGEM 111 – CASARÃO – FORRO  
EXTERNO – VARANDA LAT. DIREITA

DATA 30/07/2021

A laje da varanda lateral direita, apresenta manchas de crosta negra, mofo, fungo e bolor, danos de umidade, deterioração da camada de revestimento, descascamento de tinta e fissuras.





IMAGEM 112 – CASARÃO – FORRO  
EXTERNO – VARANDA LAT. DIREITA

DATA 30/07/2021




Ao longo da extensão da varanda é possível notar diversos trechos com a estrutura metálica não somente exposta, como também oxidada. Na foto acima podemos notar ainda os danos de umidade e manchas de mofo.



IMAGEM 113 – CASARÃO – FORRO  
EXTERNO – VARANDA LAT. DIREITA

DATA 30/07/2021

A laje do patamar de acesso à varanda superior apresenta danos severos de umidade e diversas manchas de fungo, bolor e mofo. A estrutura metálica se encontra exposta e oxidada e há ainda a presença de uma rachadura estrutural no trecho.

IMAGEM 114 – CASARÃO – FORRO  
EXTERNO – VARANDA LAT. DIREITA

DATA 30/07/2021




A laje da varanda lateral direita apresenta danos semelhantes de deterioração de revestimento, umidade, descascamento além de diversas manchas de mofo fungo e bolor e ainda exposição da estrutura metálica.

IMAGEM 115 – CASARÃO – FORRO  
EXTERNO - SACADA

DATA 30/07/2021

A laje da sacada frontal do casarão apresenta danos gerais de deterioração da camada de revestimento, exposição e oxidação da estrutura metálica além de trechos de deslocamento de reboco com exposição da alvenaria, crosta negra, fungo mofo e bolor.

IMAGEM 116 – CASARÃO – FORRO  
EXTERNO – VARANDA LAT. ESQUERDA

DATA 28/07/2021



O forro da varanda lateral esquerda, por sua vez, se encontra quase inteiramente ausente, o único trecho presente apresenta danos de deterioração de revestimento, fundo mofo e bolor além de ataque xilófago e crosta negra.






IMAGEM 117 – CASARÃO - COBERTURA

DATA 11/08/2021

Por conta do forro ausente podemos visualizar melhor o estado da cobertura internamente. Acima podemos notar o interior do cômodo 18, que ainda possui uma boa quantidade de telhas, com algumas quebradas ou ausentes.





IMAGEM 118 – CASARÃO - COBERTURA

DATA 11/08/2021



Na foto acima podemos visualizar um dos piores trechos de cobertura, a foto foi tirada no cômodo 19 e expõe o grande quantitativo de telhas ausentes e quebradas, com ripamento danificado e telhas em iminência de queda.

IMAGEM 119 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA

DATA –03/08/2021

A fachada lateral esquerda do anexo apresenta danos gerais de sujeidade e umidade, deterioração da camada superficial e de revestimento, manchas de mofo fungo e bolor ao longo de toda parte inferior. Na foto acima podemos notar também o trecho de apicoamento da superfície com deslocamento de reboco e exposição da alvenaria.


IMAGEM 120 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA

DATA 03/08/2021



Acima podemos ver majoritariamente o escoramento da fachada além de seus danos de deterioração da camada de revestimento e superficial, rachaduras e fissuras.



IMAGEM 121 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA

DATA 03/08/2021


O pilar de sustentação da varanda exterior apresenta ferragem estrutural exposta, deslocamento de reboco com exposição da alvenaria, desgaste da camada de revestimento e ainda manchas de fungo mofo e bolor. Podemos notar ainda as rachaduras e o ataque xilófago presentes na fachada.

IMAGEM 122 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL ESQUERDA – JANELA J10

DATA 03/08/2021




A janela J10 apresenta entaipamento das folhas externas, internamente as mesmas apresentam sujeidade geral. A bandeira possui vidros ausentes e danos de desgaste da camada superficial.

IMAGEM 123 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL DIREITA

DATA 03/08/2021

A fachada lateral direita danos gerias de sujidade, desgaste superficial, desgaste de revestimento, manchas de umidade, mofo fungo e bolor ao longo da parte inferior além de rachaduras, fissuras e ataque xilófago.

IMAGEM 124 – ANEXO – FAHCADA  
LATERAL DIRETA

DATA 03/08/2021



Na varanda externa há um destaque para o desgaste da camada superficial, e na foto acima, em específico ao ataque xilófago.






IMAGEM 125 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – JANELA J9.1

DATA 03/08/2021

A janela J9.1 apresenta ambas as folhas faltantes. A bandeira possui danos de desgaste superficial e ausência de vidro, presença de pregos e ainda vidros aparentemente substituídos.




IMAGEM 126 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – JANELA J9.2

DATA 03/08/2021



A janela J9.2 possui vidros faltantes, entaipamento das folhas internas, externamente as folhas apresentam danos gerais de sujeira e pichação.

IMAGEM 127 – ANEXO – FACHADA  
POSTERIOR

DATA 03/08/2021

A fachada posterior apresenta diversos trechos de deslocamento de reboco com exposição da alvenaria, desgaste da camada de revestimento e sujidade geral. Apresenta ainda manchas de fungo, mofo e bolor e ataque xilófago.

IMAGEM 128 – ANEXO – FACHADA  
POSTERIOR

DATA 03/08/2021



Abaixo da varanda se pode notar manchas de carbonização, trechos de apicoamento junto à porta e exposição da estrutura metálica do pilar externo.






IMAGEM 129 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PISO VARANDA

DATA 03/08/2021

O piso da varanda externa possui grande presença de entulho, o que dificulta a visualização do mesmo, porém podemos notar o escoramento e a sujidade geral.




IMAGEM 130 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PISO VARANDA

DATA 03/08/2021



A foto acima detalha a extensão do entulho presente no local. Podemos notar ainda a presença de cimento nas cerâmicas próximas à parede lateral esquerda.




IMAGEM 131 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PISO VARANDA

DATA 03/08/2021

Acima podemos observar as peças de cerâmicas ausente, além de peças quebras e a sujeira geral do piso.




IMAGEM 132 – ANEXO – FACHADA  
LATERAL DIREITA – PISO VARANDA

DATA 03/08/2021



Aqui notamos a lacuna realizada para inserção de instalação hidrossanitária, além de diversos resquílios de cimento que configuram intervenção descaracterizadora.



IMAGEM 133 – GARAGEM – FACHADA  
FRONTAL

DATA 03/08/2021

A fachada frontal da garagem apresenta danos de desgaste da camada superficial e da camada de revestimento, danos gerais de umidade e sujeira, além de manchas de fungo, mofo e bolor. É destacável ainda a presença de intervenção humana na largura da porta principal.

IMAGEM 134 – GARAGEM – FACHADA  
FRONTAL

DATA 03/08/2021



Acima podemos notar um trecho de desgaste de camada superficial, com manchas de fungo, mofo e bolor e também presença de ataque xilófago.




IMAGEM 135 – GARAGEM – FACHADA  
FRONTAL – GRADIL DE FERRO

DATA 03/08/2021

O gradil em ferro de bandeira da porta principal se encontra degradado, com presença de oxidação geral e sujidade.

---



IMAGEM 136 – GARAGEM – FACHADA  
LATERAL DIREITA

DATA 03/08/2021

Na fachada lateral podemos notar trechos de escoramento, danos gerais de sujeidade e manchas de mofo, fungo e bolor ao longo de toda a parte inferior da fachada.

IMAGEM 137 – GARAGEM – FACHADA  
LATERAL DIREITA

DATA 03/08/2021



Na foto acima podemos notar as aberturas presentes na fachada, a esquadria da janela apresenta entaipamento exterior e aparenta estar solta. A fachada apresenta danos de sujeidade, manchas de fungo, mofo e bolor, destacam-se ainda os grandes danos de umidade e crosta negra presentes.





IMAGEM 138 – GARAGEM - FACHADA  
LATERAL DIREITA

DATA 03/08/2021

A foto em questão evidencia os fortes danos de umidade, oriundos de um ladrão localizado em uma das casas vizinhas que faz com que caia água nesse trecho da garagem quase todos os dias. Presença ainda de intervenção humana, e vegetação.


---



IMAGEM 139 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 01 – TÉRREO

DATA 06/08/2021


A parede da foto acima apresenta vários danos no revestimento, estufamento de reboco em alguns trechos, exposição de alvenaria devido ao descolamento do reboco e da ausência do alisar da esquadria. Foi também possível identificar a presença de mofo na parte superior esquerda da parede, além da presença de cupins. Ademais, é possível identificar a presença de umidade e sujidade por toda a extensão da parede.

IMAGEM 140 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 01 – TÉRREO

DATA 06/08/2021




A parede acima, além de danos gerais de sujidade, umidade e deterioração de revestimento, há um grande trecho com exposição de alvenaria devido ao descolamento de reboco e da ausência do alisar da esquadria, presença de cupins, mofo, fissuras e a existência de pontos de rede de elétrica, como também do quadro de luz que é possível visualizar na foto acima. Também foi encontrado um trecho de prospecção.

IMAGEM 141 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 01 – TÉRREO

DATA 06//08/2021

A parede acima do cômodo 01 além dos danos gerais no revestimento, de umidade e sujeidade, apresenta também mofo em grande parte da mesma. Há ainda estufamento de reboco e a presença de cupins.

IMAGEM 142 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 01 - TÉRREO

DATA 06/08/2021



Assim como nas demais paredes do cômodo 01, a parede acima possui os mesmos danos de deterioração/desgaste de revestimento, estufamento de reboco, fissuras, presença de mofo e ainda sujeidade e umidade por toda sua extensão.




IMAGEM 143 – CASARÃO – DETALHE  
PORTA P9 – TÉRREO

DATA 19/08/2021

A porta P9, em geral, está suja, sendo possível também identificar desgaste e deterioração em alguns pequenos trechos. Foi possível constatar a substituição das ferragens da esquadria, a presença de cupins e excremento de animais. Na bandeira, além do dano geral de sujeira, há uma peça de vidro faltando, um trecho deteriorado e rejunte danificado.





IMAGEM 144 – CASARÃO – DETALHE  
PROSPECÇÃO PAREDE B –  
CÔMODO 01

DATA 30/08/2021




Na imagem acima é possível visualizar um trecho em que foi realizado uma prospecção no cômodo 01.




IMAGEM 145 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 02 - TÉRREO

DATA 14/08/2021


A parede acima do cômodo 02 possui danos gerais de sujeidade e presença de umidade, além de trechos com desgaste da camada superficial do revestimento e descascamento de tinta, existência de mofo, cupim e excremento de animais. É possível identificar o estufamento do reboco em um pequeno trecho do rodapé. Há também um grande e pequenos trechos de prospecções.

IMAGEM 146 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 02 - TÉRREO

DATA 21/08/2021




Na parede acima, os danos se resumem a pequenos trechos com desgaste da camada do revestimento e descascamento da tinta, mofo, fissuras e excremento de animais. No lado direito da parede há um cofre de metal que está oxidado. No rodapé, há um trecho com exposição de alvenaria, além de danos gerais de sujeidade e umidade por toda extensão da parede.

IMAGEM 147 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 02 – TÉRREO

DATA 19/08/2021

Na parede em questão do cômodo 02, além dos danos gerais de sujeidade e umidade por toda sua extensão, é possível identificar trechos, principalmente do lado esquerdo, com desgaste de revestimento, vários pontos com excremento de animais e descascamento de tinta no rodapé além da identificação de um trecho de prospecção do lado inferior esquerdo.

IMAGEM 148 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 02 – TÉRREO

DATA 21/08/2021



A parede da imagem acima do cômodo 02 além dos danos gerais de sujeidade e umidade, possui grandes trechos com desgaste de revestimento e descascamento de tinta. Foi identificado a presença de cupim no lado direito da parede. No rodapé, um trecho está deteriorado.





IMAGEM 149 – CASARÃO – DETALHE  
PROSPECÇÃO – CÔMODO 02

DATA 04/08/2021

Na imagem acima é possível observar a pintura original devido a prospecção que foi realizada na parede do cômodo 02.





IMAGEM 150 – CASARÃO – DETALHE –  
COFRE

DATA 04/08/2021




Detalhe do cofre localizado na parede no cômodo 02 com danos de oxidação. A porta do cofre além de estar oxidada, encontra-se danificada, com um pedaço da peça quebrada e ausente.



IMAGEM 151 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 03 – TÉRREO

DATA 19/08/2021


Na parede acima o desgaste de revestimento é o dano mais evidente, sendo possível identificar também trechos com estufamento de reboco, descascamento de tinta, exposição de alvenaria, mofo e deterioração de revestimento, além dos danos gerais de sujeira e umidade. O rodapé encontra-se deteriorado em toda a sua extensão e o alisar das esquadrias estão ausentes. Há ainda a presença de cupim.

IMAGEM 152 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 03 – TÉRREO

DATA 19/08/2021




Além dos danos gerais de sujeira e umidade, a parede acima do cômodo 02 apresenta, majoritariamente, deterioração e desgaste de revestimento, mofo no lado esquerdo, presença de cupim e de rachaduras do lado direito. O rodapé encontra-se deteriorado em toda a sua extensão.


IMAGEM 153 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 03 - TÉRREO

DATA 19/08/2021


A parede acima do cômodo 03 tem como seu dano mais evidente a deterioração de revestimento, com alguns trechos de descasamento de tinta e um pequeno pedaço com estufamento de reboco do lado superior esquerdo. Há presença de cupim e raiz além de sujeidade e umidade por toda sua extensão.

IMAGEM 154 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 03 – TÉRREO

Data 19/08/2021




A fuligem está presente em grande parte da parede acima do cômodo 03, principalmente perto da porta e na parte superior da parede por conta do incêndio que se propagou em alguns cômodos da edificação na década de 1980. Além disso, há danos de deterioração e desgaste de revestimento, estufamento de tinta e reboco e presença de cupim.

IMAGEM 155 – CASARÃO – PAREDE A –  
CÔMODO 04 – TÉRREO

DATA 05/08/2021

A parede em questão apresenta grande trechos de alvenaria exposta devido ao descolamento de reboco, além de danos de desgaste e deterioração de revestimento. Ademais, há uma grande quantidade de peças de azulejos ausentes.

IMAGEM 156 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 04 - TÉRREO

DATA 05/08/2021



Na imagem acima podemos notar que a parede apresenta diversos danos, dentre eles a deterioração de revestimento, estufamento de reboco, exposição de alvenaria, fuligem e enraizamento são os mais severos.






IMAGEM 157 – CASARÃO – PAREDES INTERNAS – CÔMODO 04 – TÉRREO

DATA 05/08/2021

Na parede acima é possível perceber a presença de fuligem por toda a extensão da parede, inclusive nos azulejos por conta do fogo que se propagou no cômodo carbonizando também os barrotes, as esquadrias e a escada interna. Foi identificado a estrutura oxidada e a pedra de mármore solta e quebrada do balcão no cômodo.





IMAGEM 158 – CASARÃO – DETALHE ESTRUTURA BALCÃO – CÔMODO 04 – TÉRREO

DATA 05/08/2021




Detalhe da estrutura metálica oxidada e deteriorada, e da pedra do balcão de mármore quebrada e solta armazenada ao lado.

IMAGEM 159 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 04 – TÉRREO

DATA 05/08/2021

Como nas demais paredes desse mesmo cômodo, a parede da imagem acima possui diversos danos, sendo a deterioração de revestimento, o estufamento de reboco por conta do enraizamento, a exposição de alvenaria e a fuligem os mais severos. Há ainda alguns azulejos ausentes, quebrados

IMAGEM 160 – CASARÃO – DETALHE  
PAGINAÇÃO LADRILHOS – CÔMODO 04 –  
TÉRREO

DATA 05/08/2021



Na imagem acima é possível verificar a paginação dos azulejos no cômodo 04 que revestem as paredes até a metade. Na imagem percebe-se danos gerais de sujeira e algumas peças ausentes.




IMAGEM 161 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 04 – TÉRREO

DATA 05/08/2021

Os danos mais evidentes na parede em questão do cômodo 04 são: deterioração e desgaste de revestimento, exposição de alvenaria por conta do descolamento de reboco e fuligem que atingiu grande parte da parede.





IMAGEM 162 – CASARÃO – DETALHE  
ESTRUTURA ESCADA INTERNA –  
CÔMODO 04 – TÉRREO

DATA 10/08/2021



Na imagem acima é possível verificar vestígios carbonizados da escada interna.



IMAGEM 163 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 05 – TÉRREO

DATA 19/08/2021


A parede do acima do cômodo 05 possui danos principalmente de deterioração e desgaste de revestimento, além de trechos com exposição de alvenaria pelo descolamento de reboco e presença de enraizamento em pequenas partes.

IMAGEM 164 – CASARÃO – DETALHE  
PORTA P10 – TÉRREO

DATA 19/08/2021




A porta P10 possui danos gerais de sujeira, alguns trechos quebrados, trincados e com descascamento de tinta, sendo também possível identificar a substituição das dobradiças. Há uma folha ausente e a bandeira possui dano mais severo de carbonização além da ausência dos vidros.

IMAGEM 165 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 05 – TÉRREO

DATA 19/08/2021


Além dos danos gerais de sujeidade e umidade, a parede em questão possui danos de deterioração e desgaste de revestimento, além de trechos com estufamento de reboco, presença de raiz na parte inferior direita e cupim.

IMAGEM 166 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 05 – TÉRREO

DATA 19/08/2021



A deterioração de revestimento, trechos com exposição de alvenaria pelo descolamento de reboco e a presença de raiz são os danos mais severos encontrados na parede acima do cômodo 05. Ainda há a presença de cupim e o rodapé está todo deteriorado, além dos danos gerais de sujeidade e umidade por toda extensão da parede.

IMAGEM 167 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 05 – TÉRREO

DATA 19/08/2021

Na parede da foto acima do cômodo 05, além da deterioração de revestimento, sujeira e umidade, ainda há danos de estufamento de reboco e mofo principalmente na parte inferior. Ademais, o enraizamento na parte lateral esquerda causou danos de rachaduras estruturais e exposição de alvenaria pelo descolamento de reboco.


IMAGEM 168 – CASARÃO – DETALHE  
RACHADURA – CÔMODO 05 –  
TÉRREO

DATA 19/08/2021




Na imagem acima é possível visualizar a rachadura na parede em questão por conta do dano severo de enraizamento.



IMAGEM 169 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 06 – TÉRREO

DATA 19/08/2021

Na parede em questão há grandes trechos com exposição de alvenaria por conta do descolamento de reboco, como pode ser observado na imagem acima, além de danos de deterioração e desgaste de revestimento, é possível identificar trechos com fuligem e fissuras da parede.

IMAGEM 170 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 06 - TÉRREO

DATA 19/08/2021



A parede acima possui vários danos que além dos gerais de sujeidade e umidade, identificou-se também a exposição de alvenaria por conta do descolamento de reboco, o estufamento de reboco em vários trechos, deterioração de revestimento, fuligem, presença de cupim e fissuras. Na parede também é possível visualizar resquícios das pinturas originais




IMAGEM 171 – CASARÃO – DETALHE -  
PINTURA ORIGINAL – CÔMODO 06 –  
TÉRREO

DATA 19/08/2021

Na imagem acima é possível visualizar os resquícios de pintura original que foram encontradas no cômodo 06.




IMAGEM 172 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 06 - TÉRREO

DATA 19/08/2021



Danos de exposição de alvenaria pelo descolamento do reboco, desgaste e deterioração de revestimento, fuligem, enraizamento e ainda fissuras foram encontradas na parede em questão. Também é possível perceber a ausência de partes do alisar da esquadria e a parte que está presente encontra-se carbonizada.







IMAGEM 173 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 06 – TÉRREO

DATA 19/08/2021

Além de danos gerais de sujeira e umidade, o enraizamento na parede acima do cômodo 06 é um dos mais severos, causando estufamento do reboco em vários trechos e exposição de alvenaria pela queda do reboco. Fissuras e mofo também foram identificados.





IMAGEM 174 – CASARÃO – DETALHE  
RAIZ- CÔMODO 06 - TÉRREO

DATA 19/08/2021



Na imagem acima é possível observar o detalhe do enraizamento na parede em questão. Alguns trechos não foram possíveis de visualizar além da raiz para identificar possíveis danos.



IMAGEM 175 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 7.1 – TÉRREO

DATA 14/08/2021

O cômodo 7.1 é um hall de acesso aos banheiros que foram instalados posteriormente no casarão no cômodo que no projeto original era utilizado como quarto. A parede acima possui alguns danos, dentre eles, é perceptível a presença de fuligem, enraizamento na parte superior, entre outros danos de revestimento.

IMAGEM 176 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 7.1 - TÉRREO

DATA 13/08/2021



Na parede acima do cômodo 7.1, danos de deterioração e desgaste de revestimento foram identificados, assim como fuligem, estufamento de reboco em um trecho da parede e danos gerais de sujeira.



IMAGEM 177 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 7.1 – TÉRREO

DATA 16/08/2021

Além de danos gerais de sujeidade, a parede da imagem acima possui danos de deterioração e desgaste de revestimento, como também sujeidade por cupim e a presença de raiz e fissuras.




IMAGEM 178 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 7.1 - TÉRREO

DATA 13/08/2021




Na parede em questão, os danos são os mesmos encontrados nas demais do mesmo cômodo, como pode ser observado na imagem acima.

IMAGEM 179 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 7.2 – TÉRREO

DATA 16/08/2021

A parede acima do cômodo 7.2 é mais marcada pela presença de fuligem e deterioração de alguns trechos do revestimento. Há também presença de cupim e raiz. A fuligem também está presente nos azulejos que revestem até a metade da parede.


IMAGEM 180 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 7.2 - TÉRREO

DATA 16/08/2021




A parede em questão é marcada pela existência de fuligem por toda sua extensão, além de degradação do revestimento e estufamento de reboco em alguns trechos. Na imagem é possível identificar uma caixa de descarga ainda existente no local.



IMAGEM 181 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 7.2 – TÉRREO

DATA 16/08/2021

O enraizamento é o dano mais severo na parede acima do cômodo 7.2, causando o descolamento de reboco e exposição de alvenaria em diversos trechos. Ademais, também é possível observar a existência de fuligem principalmente nos azulejos, sendo que há ausência e quebra de algumas peças.

IMAGEM 182 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 7.2 - TÉRREO

DATA 16/08/2021



O enraizamento também é o dano mais severo encontrado na parede acima, que provocou o estufamento e descolamento de reboco em grandes trechos da mesma. Além disso, há o desgaste de revestimento e a presença de fuligem por toda sua extensão, inclusive nos azulejos, que também foram quebrados pelo enraizamento ainda havendo ausência de algumas peças.



IMAGEM 183 – CASARÃO – DETALHE  
ENRAIZAMENTO – CÔMODO 7.2 – TÉRREO

DATA 16/08/2021

Na imagem acima é possível visualizar os danos nas paredes do cômodo 7.2 causados pelo enraizamento severo.





IMAGEM 184 – CASARÃO – DETALHE  
ENRAIZAMENTO - CÔMODO 7.2 - TÉRREO

DATA 16/08/2021



Detalhe dos danos causados nos azulejos das paredes do cômodo 7.2 pelo enraizamento

IMAGEM 185 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 7.3 – TÉRREO

DATA 16/08/2021

Na parede acima do cômodo 7.3, é possível perceber a presença de fuligem por toda a sua extensão, com pequenos trechos de desgaste e deterioração do revestimento. Também foi encontrado a presença de cupim nos azulejos debaixo da bancada da pia.

IMAGEM 186 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 7.3 - TÉRREO

DATA 16/08/2021



A fuligem é o dano evidente por toda a extensão da parede em questão do cômodo 7.3. Também é possível identificar na imagem a deterioração do revestimento e a presença do enraizamento que causa o estufamento do reboco em um trecho da parede. Além dos danos citados, há quebra e ausência de azulejos e a presença de cupim.





IMAGEM 187 – CASARÃO – DETALHE  
ENRAIZAMENTO – PAREDES INTERNAS –  
CÔMODO 7.3 – TÉRREO

DATA 16/08/2021

Detalhe dos danos que o enraizamento está causando na parede acima do cômodo 7.3. Danificou também a instalação hidrossanitária ali instalada.





IMAGEM 188 – CASARÃO – DETALHE  
ENRAIZAMENTO - CÔMODO 7.3 - TÉRREO

DATA 16/08/2021




Na imagem acima é possível identificar os danos causados nos azulejos das paredes do cômodo 7.3

IMAGEM 189 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 7.3 – TÉRREO

DATA 16/08/2021



Como pode ser observado na foto acima, o enraizamento também é o dano mais severo da parede em questão, causando o descolamento de reboco e exposição de alvenaria em vários trechos. Há também a deterioração do revestimento, rachaduras estruturais e fuligem, identificada, principalmente, nos azulejos

IMAGEM 190 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 7.3 - TÉRREO

DATA 16/08/2021



Na parede acima do cômodo 7.3, além dos danos gerais de fuligem e sujidade, há estufamento de reboco e deterioração de revestimento em alguns trechos. Foi identificado também a presença de cupim, além do enraizamento na parte superior esquerda.


IMAGEM 191 – CASARÃO – PISO INTERNO  
– TÉRREO

FONTE: DEPA

DATA 23/08/2005

Internamente, todos os cômodos do térreo eram constituídos por piso em madeira, exceto a copa, nomeado como cômodo 04 neste relatório que é constituído por ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm. Atualmente, há ausência de piso em todos os cômodos que possuíam piso em madeira.

O quarto foi substituído pelos cômodos 7.1, 7.2 e 7.3, destinados aos banheiros, substituindo o piso em madeira por piso cerâmico de 30 x 20 cm.



IMAGEM 192 – CASARÃO – PISO INTERNO -  
TÉRREO

DATA 30/08/2021




Na imagem acima é possível observar a ausência do piso interno do pavimento térreo.




IMAGEM 193 – CASARÃO – PISO INTERNO –  
CÔMODO 04

DATA 02/08/2021


Além de danos gerais de sujeidade, há danos nos ladrilhos devido ao escoramento e peças quebradas. Inclusive, intervenções foram realizadas em algumas peças.

IMAGEM 194 – CASARÃO – DETALHE  
INTERVENÇÃO REALIZADA – LADRILHOS  
– CÔMODO 04 - PISO INTERNO - TÉRREO

DATA 02/08/2021




Detalhe das pinturas realizadas nos ladrilhos reproduzindo a paginação original.

IMAGEM 195 – CASARÃO – PISO INTERNO –  
CÔMODO – 7.2

DATA 02/08/2021


Nos banheiros, além de danos gerais de sujeidade, é possível detectar a presença de entulho e enraizamento, além de escoramento e dos danos causados pelas instalações hidrossanitárias.

IMAGEM 196 – CASARÃO –PISO INTERNO –  
CÔMODO 7.3 - TÉRREO

DATA 02/08/2021




Na imagem acima é possível observar mais entulho e a presença de escoras no cômodo.

IMAGEM 197 – CASARÃO – FORRO  
INTERNO – TÉRREO

FONTE: DEPAC

DATA 31/01/2005

Internamente, todos os cômodos do térreo do casarão eram constituídos por forro em madeira, inclusive os cômodos do segundo pavimento como pode ser observado na imagem acima cedida pelo DEPAC. Atualmente, nenhum cômodo possui forro.


IMAGEM 198 – CASARÃO – FORRO INTERNO  
- TÉRREO

DATA 30/08/2021




Na imagem acima é possível observar a ausência do forro nos cômodos internos do pavimento térreo do casarão.




IMAGEM 199 – CASARÃO – LAJE – CÔMODO  
– 7.1

DATA 30/07/2021

A laje do cômodo 7.1 apresenta deterioração da camada de revestimento, como também manchas de fuligem, podendo ser observado na imagem acima, e ainda, enraizamento.

IMAGEM 200 – CASARÃO - LAJE –  
CÔMODO 7.2 - TÉRREO

DATA 29/07/2021



Nos cômodos 7.2 e 7.3, o enraizamento é o dano mais severo encontrado nas lajes, que acabou gerando outras patologias. Na imagem acima é possível observar a gravidade dos danos na laje.





IMAGEM 201 – CASARÃO -BARROTES


DATA 30/07/2021

Os barrotes possuem, em geral, danos de sujidade e umidade. É possível identificar a deterioração de trechos de algumas peças, assim como a presença de cupim. Nos cômodos 04,05 e 06, a maioria das peças encontram-se carbonizados pelo fogo que se propagou naquela região. Ademais, há peças ausentes


IMAGEM 202 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 13 – PAV. SUPERIOR

DATA 19/08/2021

Além de danos gerais de sujeira, na parede acima do cômodo 13 é possível identificar vários trechos com descascamento de tinta e a presença de mofo.


IMAGEM 203 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 13 – PAV.  
SUPERIOR

DATA 27/08/2021




Na parede em questão, apesar da difícil visualização por impedimento de acesso ao cômodo devido à falta de piso, foi possível identificar algumas rachaduras estruturais, mofo, trechos com deterioração de revestimento e descasamento de tinta.



IMAGEM 204 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 13 – PAV. SUPERIOR

DATA 19/08/2021

A parede da imagem acima do cômodo 13, possui danos de deterioração de revestimento e descascamento de tinta, assim como foi verificado a presença de cupim. Além disso, apresenta danos gerais de sujeidade por toda sua extensão;

IMAGEM 205 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 13 – PAV.  
SUPERIOR

DATA 19/08/2021



Na parede da imagem acima, além de danos gerais de sujeidade e umidade, possui também danos de deterioração de revestimento e descasamento de tinta em diversos trechos. Também foi identificado presença de mofo. Acima da abertura da porta, percebe-se uma grande lacuna, criando um grande vão.





IMAGEM 206 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 14 – PAV. SUPERIOR

DATA 31/07/2021

A parede em questão foi possível identificar, além de danos gerais de umidade e sujeidade, trechos com descasamento de tinta e excremento de animais.




IMAGEM 207 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 14 – PAV.  
SUPERIOR

DATA 31/07/2021



A parede acima do cômodo 14 possui danos de sujeidade, umidade e trechos com descasamento de tinta. Além disso, foram encontrados trechos de prospecções.




IMAGEM 208 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 14 – PAV. SUPERIOR

DATA 19/08/2021

Na imagem acima, é possível observar um trecho de prospecção encontrado na parede do cômodo 14, além de danos gerais de sujeira e umidade, há um trecho com deterioração de revestimento e presença de cupim.







IMAGEM 209 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 14 – PAV. SUPERIOR

DATA 19/08/2021




Danos gerais de sujeira e umidade, além de descasamento de tinta, deterioração de revestimento e mofo foram identificados na parede em questão do cômodo 14



IMAGEM 210 – CASARÃO – PAREDES INTERNAS -  
CÔMODO 15 – PAV. SUPERIOR

DATA 17/08/2021

Vários danos foram identificados na parede acima, dentre eles, o desgaste de revestimento, estufamento de reboco, exposição de alvenaria por conta do descolamento de reboco, grandes trechos com a presença de mofo, sujeidade, umidade e fissuras.

IMAGEM 211 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 15 – PAV.  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021



Como pode ser observado na foto acima, na parede acima há um trecho com exposição de alvenaria pelo descolamento de reboco. Também é possível observar a intensa presença de mofo.




IMAGEM 212 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 15 – PAV. SUPERIOR

DATA 17/08/2021

Na imagem acima é possível observar a presença de mofo principalmente na parte inferior esquerda da parede, além de danos gerais de sujeidade e umidade.




IMAGEM 213 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 15 – PAV.  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021



Detalhe da parede em questão do cômodo 15, com danos gerais de sujeidade por toda sua extensão.





IMAGEM 214 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 16 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 30/08/2021

Na parede da imagem acima do cômodo 16, além de danos gerais de sujeidade, é possível identificar trechos de revestimento degradado, descascamento de tinta e ainda exposição de alvenaria e presença de mofo.




IMAGEM 215 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 16 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 30/08/2021



Além de danos gerais de sujeidade e umidade, como pode ser observado na imagem acima, a parede possui grandes trechos com presença de mofo.







IMAGEM 216 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 16 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 30/08/2021

A parede em questão possui danos gerais de sujeidade e pequenos trechos com danos de deterioração de revestimento e descasamento de tinta. Há também do lado direito uma rachadura estrutural que não é possível visualizar na imagem acima.





IMAGEM 217 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 16 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 30/08/2021



Na imagem acima é possível visualizar uma rachadura estrutural localizada na parede no cômodo 16.




IMAGEM 218 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 17 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021

Vários foram os danos encontrados na parede em questão do cômodo 17. Na foto acima é possível observar alguns deles, como a presença de mofo por quase toda a parede, o desgaste da camada de revestimento e danos gerais de sujeidade.





IMAGEM 219 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 17 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021



Na imagem acima é possível observar a gravidade de danos que o enraizamento causou na parede do cômodo 17, localizada na parte final do corredor.





IMAGEM 220 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 17 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021

É possível observar, na imagem acima, danos gerais de sujidade na parede, como a substituição de reboco em alguns trechos, caracterizados como intervenções realizadas.





IMAGEM 221 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 17 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021



A parede em questão é caracterizada pela identificação de vários trechos com substituição de reboco, como pode ser observado na imagem acima. Possui também danos gerais de sujidade e desgaste da camada de revestimento. Apesar da não possível visualização na imagem, há uma rachadura estrutural do lado direito da parede, causada pelo enraizamento ali presente.







IMAGEM 222 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 17 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021

Na imagem acima é possível identificar, além de danos gerais de sujeira, umidade e desgaste de revestimento, trechos com degradação de revestimento, intervenções realizadas e mofo em grande parte da parede.




IMAGEM 223 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 18 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021

A parede em questão possui danos gerais de sujidade e desgaste da camada de revestimento, além de trechos com degradação de revestimento e quebra de alvenaria.




IMAGEM 224 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 18 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021



Na imagem acima é possível identificar uma rachadura estrutural no lado direito da parede. Também é possível constatar intervenções realizadas, além de danos gerais de sujidade e desgaste da camada de revestimento.




IMAGEM 225 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 18 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021

Vários danos foram encontrados na parede em questão do cômodo 18, dentre eles, o enraizamento, exposição de alvenaria e mofo estão mais concentrados no lado direito, e o desgaste, deterioração de revestimento e estufamento de reboco do lado esquerdo. Também foi identificado uma rachadura estrutural do lado esquerdo da parede.




IMAGEM 226 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 18 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 17/08/2021



Além de danos gerais de sujeidade e umidade, na parede acima do cômodo 18 foram encontrados danos de enraizamento do lado direito, desgaste e degradação de revestimento, mofo, entre outros.







IMAGEM 227 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 19 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 11/08/2021

Acima podemos notar que na parede há grandes trechos com presença de mofo e danos gerais de sujidade e umidade. Também é possível observar a carbonização do alisar da esquadria e a degradação do rodapé.




IMAGEM 228 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 19 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 11/08/2021



Além de danos gerais de sujidade e umidade, na parede acima do cômodo 19 também foram identificados trechos com degradação de revestimento, mofo, algumas fissuras e quebra de alvenaria.





IMAGEM 229 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 19 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 11/08/2021

A parede em questão do cômodo 19 sofreu grandes danos por conta do enraizamento do lado direito. Ademais, há danos gerais de sujeidade e umidade, presença de mofo e desgaste da camada de revestimento.




IMAGEM 230 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 19 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 11/08/2021



O enraizamento também gera danos na parede acima do cômodo 19, sobretudo do lado direito. Como pode ser observado na imagem acima, há também a presença de mofo em grande parte da parede e a existência de cupim, além de danos gerais de sujeidade e umidade.






IMAGEM 231 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 20.1 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 30/08/2021

Os danos do cômodo 20.1 são, basicamente, danos gerais de sujeira, com alguns trechos com descolamento de reboco com exposição de alvenaria e desgaste da camada superficial.




IMAGEM 232 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 20.1 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 30/08/2021



Detalhe de alvenaria exposta no limite do vão da porta.






IMAGEM 233 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 20.2 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 19/08/2021

Além de danos gerais de sujeira, na parede em questão do cômodo 20.2, foi possível identificar a presença de mofo, cupim e fissuras, além de um trecho com exposição de alvenaria pelo descolamento de reboco.




IMAGEM 234 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 20.2 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 19/08/2021



Na imagem acima é possível observar o detalhe do enraizamento presente na parede em questão do cômodo 20.2




IMAGEM 235 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 20.3 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 19/08/2021

Nas paredes da imagem acima do cômodo 20.3, além de danos gerais de sujeidade, foi possível identificar a ausência e quebra de elementos cerâmicos, presença de cupim e exposição de alvenaria pelo descolamento de reboco em alguns trechos da parede.




IMAGEM 236 – CASARÃO – PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 20.3 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 19/08/2021



A parede acima do cômodo 20.3 apresenta, além de danos gerais de sujeidade, descascamento de tinta e enraizamento no canto esquerdo. Também foi possível identificar vestígios de pintura original na parede.




IMAGEM 237 – CASARÃO – DETALHE  
PINTURA – CÔMODO 20.3 – PAVIMENTO  
SUPERIOR

DATA 19/08/2021

Detalhe da pintura original localizada no cômodo 20.3




IMAGEM 238 – CASARÃO – CÔMODOS  
20.2 e 20.3 – PAVIMENTO SUPERIOR

DATA 19/08/2021



Detalhe da parede construída posteriormente no meio do cômodo para  
instalação dos dois banheiros.






IMAGEM 239 – CASARÃO –PISO INTERNO  
– PAVIMENTO SUPERIOR

FONTE: DEPAC

DATA 14/02/2006

Os pisos internos do pavimento superior do casarão eram constituídos por madeira, como pode ser observado na imagem acima concedida pelo DePac.




IMAGEM 240 – CASARÃO –PISO INTERNO  
– PAVIMENTO SUPERIOR

DATA 19/08/2021



Atualmente, há a ausência de todos os pisos internos em madeira do pavimento superior. A imagem acima exemplifica essa ausência, que se repete nos demais cômodos.



IMAGEM 241 – CASARÃO –PISO INTERNO –  
CÔMODO 20.2 – PAVIMENTO SUPERIOR

DATA 19/08/2021

Como pode ser observado na imagem acima, o piso do cômodo 20.2 está tomado por entulho, o que impediu a análise dos danos sobre os elementos cerâmicos.




IMAGEM 242 – CASARÃO PISO INTERNO -  
CÔMODO 20.3 – PAVIMENTO SUPERIOR

DATA 19/08/2021



Assim como no cômodo 20.2, o piso do cômodo 20.3 também está tomado por entulho, dificultando a análise sobre o piso cerâmico ali existente. Porém, é possível identificar trechos com danos gerais de sujeira, enraizamento e danos causados pelas escoras.




IMAGEM 243 – CASARÃO –FORRO  
INTERNO – PAVIMENTO SUPERIOR

FONTE: DEPAC

DATA 14/02/2006

Os forros do pavimento superior do casarão eram constituídos em madeira, como pode ser analisado na imagem acima concedida pelo DePac.




IMAGEM 244 – CASARÃO –FORRO  
INTERNO – PAVIMENTO SUPERIOR

DATA 19/08/2021




Atualmente, há ausência de todos os forros internos do pavimento superior do casarão, restando apenas resquícios de peças de madeira em alguns cômodos. A foto acima exemplifica a situação que se repete por todo pavimento.




IMAGEM 245 - ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 08

DATA 06/08/2021


A parede interna do cômodo 8 apresenta danos de desgaste da camada de revestimento, trechos de descascamento de tinta, sujidade geral, azulejos faltantes, fissuras e apicoamento.

IMAGEM 246 - ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 08

DATA 06/08/2021




Na foto acima podemos notar, para além dos danos gerais de sujidade, danos de deterioração da camada de revestimento e descascamento de tinta, juntamente com presença de cupins e intervenção humana, presente no trecho cimentado.


IMAGEM 247 ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 08

DATA 06/08/2021


A foto acima apresenta maior detalhe do dano de apicoamento e lacuna situados na parede em questão. Destaque ainda para a ausência de peças cerâmicas do roda meio.

IMAGEM 248 - ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 08

DATA 06/08/2021




A parede em questão apresenta danos de sujidade geral, trechos de desgaste de camada superficial, acima do rodameio, abaixo deste os danos de desgaste são majoritariamente direcionados à camada de revestimento.

IMAGEM 249 - ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 08

DATA 06/08/2021

Acima podemos notar trechos com presença de cupim, ponto de apicoamento acima do roda-meio, estufamento de argamassa e desgaste da camada superficial.

IMAGEM 250 - ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 08

DATA 06/08/2021



Na foto em questão podemos notar o trecho cimentado de intervenção humana, rede elétrica inadequada e danos gerais de sujeidade e desgaste ambos da camada superficial quanto de revestimento.







IMAGEM 251 - ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 08

DATA 06/08/2021

A parede em questão apresenta área cimentada abaixo do roda meio, configurando intervenção humana, trechos de desgaste de camada superficial, sujidade geral e ainda trecho de crosta negra.





IMAGEM 252 - ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 08

DATA 06/08/2021




Acima podemos notar o desgaste da camada superficial e, mais acima, a mancha de crosta negra existente.

IMAGEM 253 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 08

DATA 06/08/2021


Acima podemos notar para além do desgaste superficial e estufamento de argamassa, a condição da parede como um todo; marcada por pequenas fissuras superficiais e sujidade.

IMAGEM 254 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 08

DATA 06/08/2021




Na parede acima podemos notar danos gerais de sujidade e de intervenção humana, novamente por conta do trecho cimentado. A parede apresenta ainda dois pontos de rede elétrica inadequada e fissuras.

IMAGEM 255 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 08

DATA 06/08/2021

Acima podemos notar a ausência de uma série de azulejos cerâmicos, trecho de cupins e de desgaste de revestimento no canto inferior da parede. A parede apresenta ainda danos gerais de sujidade e trechos de desgaste de camada superficial.


IMAGEM 256 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 08

DATA 06/08/2021




A foto acima destaca a fissura localizada no centro da parede em questão.



IMAGEM 257 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 09

DATA 06/08/2021



A parede acima do cômodo 9 apresenta danos de desgaste da camada superficial e da camada de revestimento, danos de sujidade e manchas de mofo, fungo e bolor.

IMAGEM 258 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 09

DATA 06/08/2021




Acima podemos notar o desgaste e ainda as fissuras presentes.

IMAGEM 259 - ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 09

DATA 06/08/2021


A parede em questão do cômodo 9 possui danos gerais de sujeidade e danos inferiores de desgaste da camada de revestimento, trechos de deslocamento de reboco com exposição de alvenaria, além de desgaste da camada superficial.

IMAGEM 260 - ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 09

DATA 06/08/2021




A parede acima do cômodo 9 apresenta danos de apicoamento e dois pontos de rede elétrica aparente. Danos inferiores de desgaste de revestimento e da camada superficial.

IMAGEM 261 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 09

DATA 06/08/2021

A parede acima apresenta danos gerais de sujeidade, danos de desgaste da camada superficial e de revestimento.


IMAGEM 262 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 9

DATA 06/08/2021




A foto acima destaca os danos de alvenaria exposta presentes do limite do vão da porta do cômodo 9.



IMAGEM 263 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 10

DATA 06/08/2021


Acima podemos visualizar as paredes A e B, do cômodo 10, apesar da baixa visibilidade do cômodo, estreito e escuro, com a movimentação limitada por conta das escoras. A parede A apresenta dois pontos de rede elétrica inadequada, danos gerais de sujeidade e trechos de desgaste da camada superficial. Além disso a parede B possui danos de exposição de alvenaria e danos gerais de sujeidade.

IMAGEM 264 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 10

DATA 06/08/2021




A parede em questão é em si uma intervenção humana descaracterizadora, tendo sido construída posteriormente.

IMAGEM 265 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 11

DATA 06/08/2021

Na foto acima é possível notar as paredes A e B do cômodo 11. A parede A é em si uma intervenção humana descaracterizadora, tendo sido construída posteriormente. Já a parede B possui uma segunda intervenção, com o vão de uma porta já preenchido e ainda trecho de exposição de alvenaria. Ademais é possível notarmos danos gerais de sujeidade.

IMAGEM 266 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 11

DATA 06/08/2021



A parede C do cômodo 11 apresenta danos gerais de sujeidade além de desgaste ambos superficial quanto da camada de revestimento.





IMAGEM 267 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 11

DATA 06/08/2021


A parede D por sua vez apresenta para além dos danos de sujidade, danos de desgaste da camada superficial, deslocamento de reboco com exposição da alvenaria e também, como destacado na foto acima, trechos de intervenção humana.



IMAGEM 268 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 12

DATA 06/08/2021


A parede A do cômodo 12 apresenta danos gerais de desgaste da camada de revestimento e de sujidade. Possui ainda um trecho superior de desgaste da camada superficial.

IMAGEM 269 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 12

DATA 06/08/2021




Na parede B do cômodo 11 estão presentes danos gerais de sujidade, ao longo da parte superior existem danos de desgaste da camada superficial enquanto na parte inferior estão presentes danos de desgaste da camada de revestimento.

IMAGEM 270 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 12

DATA 06/08/2021

A foto acima destaca os danos de alvenaria exposta presentes pontualmente ao longo do vão da porta, além de fissuras esparsas.

IMAGEM 271 – ANEXO – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 12

DATA 06/08/2021



A foto acima da parede C do cômodo 11 apresenta danos superiores de desgaste da camada superficial e danos inferiores de desgaste da camada de revestimento, juntamente com danos gerais de sujeidade e ainda ponto de rede elétrica inadequada.





IMAGEM 272 - ANEXO - PAREDES  
INTERNAS - CÔMODO 12

DATA 06/08/2021


A parede D do cômodo 11, possui danos superiores de desgaste da camada superficial e danos inferiores de desgaste da camada de revestimento, juntamente com esparsas fissuras ao longo da parede e danos de sujidade.



IMAGEM 273 – ANEXO – PISO INTERNO –  
CÔMODO 8

DATA 05/08/2021


O piso interno do cômodo 8 apresenta danos gerais de sujeidade e diversos escoramentos, não sendo original e possuindo dimensão de 20cmx30cm.

IMAGEM 274 – ANEXO – PISO INTERNO –  
CÔMODO 8

DATA 05/08/2021




A foto acima destaca o degrau de acesso ao cômodo 9, que possui internamente ladrilhos hidráulicos originais.

IMAGEM 275 – ANEXO – PISO INTERNO –  
CÔMODO 9

DATA 05/08/2021


O cômodo 9 apresenta danos gerais de sujeira e entulho, peças de cerâmica ausentes e ainda trechos com respingo de cimento que constituem dano de intervenção humana.

IMAGEM 276 – ANEXO – PISO INTERNO –  
CÔMODO 9

DATA 05/08/2021




A imagem acima detalha ambos o desenho dos ladrilhos e o dano causado pelos trechos de cimento.

IMAGEM 277 – ANEXO – PISO INTERNO –  
CÔMODO 10

DATA 05/08/2021

O cômodo 10 não possui um piso cerâmico, apresentando danos gerais de sujeidade e manchas de umidade, além dos pontos de escoramento.

IMAGEM 278 – ANEXO – PISO INTERNO –  
CÔMODO 11

DATA 05/08/2021



De forma similar o cômodo 11 também possui danos gerais de sujeidade além de pontos de instalação hidrossanitária inadequada.








IMAGEM 279 – ANEXO – PISO INTERNO –  
CÔMODO 12


DATA 05/08/2021

O cômodo 12 apresenta danos de sujeidade geral e também não possui piso cerâmico.

IMAGEM 280 -ANEXO – FORRO – CÔMODO  
08

DATA 05/08/2021


A foto acima do forro do cômodo 8 expõe, além do escoramento presente, os danos de fuligem oriundos do incêndio anterior, além de danos de descascamento de tinta. Possui ainda presença de cupim.

IMAGEM 281 – ANEXO – FORRO –  
CÔMODO 08

DATA 05/08/2021




Na foto em questão há destaque para o ponto de desgaste de revestimento e da rede elétrica inadequada.

IMAGEM 282 - ANEXO - FORRO -  
CÔMODO 09

DATA 05/08/2021

O forro do cômodo 9 apresenta danos gerais de sujidade além de desgaste da camada superficial, bem como ponto de elétrica inadequado.


IMAGEM 283 - ANEXO - FORRO -  
CÔMODOS 10 E 11

DATA 05/08/2021




O forro dos cômodos 10 e 11 apresenta danos gerais de fuligem e sujidade além de rede elétrica inadequada e desgaste de camada superficial.



IMAGEM 284 – GARAGEM – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 21

DATA 03/08/2021


Na parede acima do cômodo 21 da garagem, os principais danos identificados, como também podem ser identificados na foto acima, são danos de desgaste e deterioração de revestimento, descascamento de tinta, presença de mofo e cupim.

IMAGEM 285 GARAGEM – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 21

DATA 03/08/2021




Na imagem acima é possível observar a redução do vão da porta de entrada caracterizada como intervenção descaracterizadora. Além disso, na parede em questão do cômodo 21 também foram identificados danos de deterioração de revestimento, descascamento de tinta, presença de cupim e trechos com mofo.

IMAGEM 286 – GARAGEM – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 21

DATA 03/08/2021


Como pode ser observado na imagem acima, há uma grande parte com presença de mofo/bolor, além de danos de descascamento de tinta e desgaste de revestimento, há ainda presença de cupim.

IMAGEM 287 – GARAGEM – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 21

DATA 03/08/2021




Os danos identificados na parede em questão do cômodo 21 são os mesmos das demais paredes do mesmo cômodo. Na imagem acima é possível identificar danos como desgaste e deterioração de revestimento, mofo/bolor e descascamento de tinta. Ademais, foi identificado a presença de cupim e enraizamento.

IMAGEM 288 – GARAGEM – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 22

DATA 03/08/2021

A parede acima do cômodo 22 tem danos como deterioração e desgaste de revestimento, descascamento de tinta, presença de cupim e um grande trecho com presença de mofo/bolor, como pode ser observado na imagem acima.

IMAGEM 289 – GARAGEM – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 22

DATA 03/08/2021




Na imagem acima é possível observar danos como desgaste e deterioração de revestimento, presença de mofo e cupim, além de danos gerais de sujeira e umidade.



IMAGEM 290 – GARAGEM – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 22

DATA 03/08/2021


Além de danos gerais de sujeira e umidade, na parede da imagem acima do cômodo 22 foram identificados danos de desgaste e deterioração de revestimento. Também foi possível identificar a presença de cupim, mofo e enraizamento.

IMAGEM 291 – GARAGEM – PAREDES  
INTERNAS – CÔMODO 22

DATA 03/08/2021




Na imagem acima podemos notar a intensa presença de mofo/bolor, sobretudo do lado direito. Também é possível notar o desgaste da camada de revestimento, descascamento de tinta e presença de cupim.

IMAGEM 292 – GARAGEM – PISO INTERNO –  
CÔMODO 21

DATA 03/08/2021

No piso da garagem, além de danos gerais de sujeidade e umidade, é possível perceber várias fissuras e rachaduras. Também há trechos ausentes. Não foi possível analisar os danos do lado esquerdo por conta dos entulhos ali presentes.

IMAGEM 293 – GARAGEM – PISO INTERNO –  
CÔMODO 22

DATA 03/08/2021



Na foto acima é possível observar danos gerais de sujeidade e umidade, além da formação de poça d'água do lado direito pelo desnivelamento do piso.



IMAGEM 294 – GARAGEM – COBERTURA -  
CÔMODO 21

DATA 03/08/2021

No cômodo 21, há grandes trechos com ausência de cobertura, o que auxilia no processo de degradação da garagem.




IMAGEM 295 – GARAGEM – COBERTURA -  
CÔMODO 22

DATA 03/08/2021



Assim como no cômodo 21, no cômodo 22 também há grandes trechos com ausência de cobertura, como pode ser observado na imagem acima.





**2021**

**EQUIPE ENVOLVIDA:**

ÁTRIA VASCONCELOS, BEATRIZ FONSECA, LÉO COSTA, MARIA EDUARDA ARAÚJO,  
NATASHA MELLO, RENAN MARQUES E SOPHIA FRANCÊS.