



NOTAS:

A sinalização deve ser localizada de forma a identificar claramente as utilidades disponíveis das instalações. Devem ser usadas onde for possível, em uma sequência lógica de orientação, de um ponto de partida até o ponto de chegada.

Devem ser repetidas sempre que existir a possibilidade de alterações de direção.

A sinalização, quando instalada nas portas duplas, deve ser instalada em ambas as portas.

A Sinalização tátil deve ser instalada ao lado da porta, sempre ao lado das maçanetas, ou na parede adjacente, quando não for possível, devem ser instaladas em ambos os lados da porta.

Em portas duplas, com maçaneta central, instalar ao lado da porta à direita.

Nas passagens a sinalização deve ser instalada na parede adjacente.

Não acessos às áreas de circulação devem indicar para qual área.

Os elementos de sinalização devem ter formas que não agredam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes e com materiais que não sejam inflamáveis.

O Design das placas de **sinalização informativa** devem ser confeccionadas em acrílico, com design: NBR9050/2015, baseadas no sistema de crominância estabelecida no item 5.2.9.1.6 da ABNT NBR9050/2015.

A placa identificadas:

01	REVISÃO DE ESCOPO (EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAV.)	JAN/2021
00	EMISSION INICIAL	JUL/2020
REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMISSION
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: VALÉRIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR CAU/BR: A112607-5		
CONTRATANTE: <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE </div>		
EMPRESA: <div> TRIÂNGULO ENGENHARIA </div>		
OBJETO:	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES DA POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICANÇO	ETAPA: PROJ. EXECUTIVO
DISCIPLINA:	PROJ. GRAMAÇÃO VISUAL - 2º PAV	ESCALA: INDICADA
		DATA: JUL/2020
		04