

Relatório Fotográfico Visita Técnica
Rua Fonseca Portela, 141 - Caramujo
Localização do Terreno



Visão Frontal do Talude



Relatório Fotográfico Visita Técnica
Rua Fonseca Portela, 141 - Caramujo



Relatório Fotográfico Visita Técnica
Rua Fonseca Portela, 141 - Caramujo



Relatório Fotográfico Visita Técnica
Rua Fonseca Portela, 141 - Caramujo



Esgoto sendo despejado na Rodovia



Relatório Fotográfico Visita Técnica
Rua Fonseca Portela, 141 - Caramujo
Drenagem Superficial Existente (via de acesso a comunidade)



Relatório Fotográfico Visita Técnica
Rua Fonseca Portela, 141 - Caramujo

