



LEGENDA	
	PT004 - ESCORAMENTO ESTRUTURAL
	PT005 - FISSURA
	PT007 - INTERVENÇÃO REALIZADA
	PT018 - FUNGOS, BOLORES, MOFO E LIMO
	PT020 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA INADEQUADA
	PT024 - SUJEIDADE
	PT027 - APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE
	PT029 - ATAQUE XILÓFAGO
	PT037 - DESCASCAMENTO DA TINTA
	PT038 - DESGASTE DA CAMADA SUPERFICIAL
	PT045 - DETERIORAÇÃO DE REVESTIMENTO
	PT048 - ESTUFAMENTO DE ARGAMASSA
	PT055 - LACUNA
	PT057 - PEÇA AUSENTE



NOTAS GERAIS

- | |
|--|
| 1 - BASE DO MAPEAMENTO FORNECIDA PELO NÚCLEO DE RESTAURAÇÃO/DEPAC; |
| 2 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO; |
| 3 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS; |
| 4 - PARA MAIORES DETALHES CONFERIR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE DANOS NO ARQUIVO: 0025-DT-ARQ-MA-001_R0; |

00	26/01/2022	EMISSION INICIAL	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO
 ConsPetra TGI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		 NITERÓI SEMPRE À FRENTE Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA	
Etapa de projeto: BÁSICO		Título: VISTAS A, B, C e D - CÔMODO 08	
Disciplina: MAPEAMENTO DE DANOS	Desenhista: BEATRIZ FONSECA	Autores do projeto: LÉO COSTA, RENAN MARQUES	
Nome da prancha: 0025-DE-ARQ-MA-013_001	Responsável técnico: IGOR PETRA	Coordenação: EDUARDO KELLER	01/05 0025-MD-ARQ-MA-013_R0
		Escala: 1/50	