



Relatório Fotográfico Visita Técnica

Travessa Amoroso, 18 - Comunidade Buraco do Boi - Barreto

Localização do Terreno



Relatório Fotográfico Visita Técnica

Travessa Amoroso, 18 - Comunidade Buraco do Boi - Barreto

Acesso a casa da solicitante



Relatório Fotográfico Visita Técnica
Travessa Amoroso, 18 - Comunidade Buraco do Boi - Barreto

Perspectiva do muro que está com risco de deslizamento (casa da solicitante)

