


ANEXO II

FICHAS

CADASTRAIS

FICHAS CADASTRAIS

BIQUINHA






Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 01/02/2022
Código Imóvel : BQ 01	Metragem: 121,14m ²

FOTOS




PLANTA


PAVIMENTO TÉRREO



PRIMEIRO PAVIMENTO



SEGUNDO PAVIMENTO



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato n°:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 26/06/2017
Código Imóvel : BQ 02-B	Metragem: 118,92m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 01/09/2017
Código Imóvel : BQ 02-C	Metragem: 100,79m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 01/09/2017
Código Imóvel : BQ 02-D	Metragem: 83,90m ²

FOTOS



PLANTA




Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 01/09/2017
Código Imóvel : BQ 02-E	Metragem: 105,83m ²

FOTOS



PLANTA




Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 01/09/2017
Código Imóvel : BQ 02-F	Metragem: 87,98m ²

FOTOS




PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**

FICHAS CADASTRAIS



CASCATINHA






Obra: Comunidade São José.	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 01/09/2017
Código Imóvel: CC-01	Metragem: 48,08 m ²


FOTOS



PLANTA



PAVIMENTO TÉRREO



2º PAVIMENTO

Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 01/09/2017
Código Imóvel: CC-02	Metragem: 65,88m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 01/09/2017
Código Imóvel: CC-03	Metragem: 75,00m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 02/09/2017
Código Imóvel: CC-04	Metragem: 43,34m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 22/01/2019
Código Imóvel: CC-06	Metragem: 35,48m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**



Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 22/06/2017
Código Imóvel: CC-07	Metragem: 42,50m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 27/06/2017
Código Imóvel: CC-08A	Metragem: 42,14m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 27/06/2017
Código Imóvel: CC-08B	Metragem: 32,95m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 02/09/2017
Código Imóvel: CC-09	Metragem: 12m ² - ESCOMBRO

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 27/06/2017
Código Imóvel: CC-10A	Metragem: 70,50m ²

FOTOS



ACESSO AO IMÓVEL

PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade Igreja do Caramujo	Contrato nº:
Localização: Núcleo 05	Data da Vistoria: 14/08/2019
Código Imóvel: CC 10 B	Metragem: 34,80 m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 08/02/2022
Código Imóvel: CC-11	Metragem: 43,44

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade Igreja do Caramujo	Contrato nº:
Localização: Núcleo 05	Data da Vistoria: 08/02/2022
Código Imóvel: CC 11A (leia-se 11B)	Metragem: 24,50 m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 27/06/2017
Código Imóvel: CC-12	Metragem: 61,11m ²

FOTOS



PLANTA



IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE ESCOMBRO

Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 28/10/2021
Código Imóvel: CC-13	Metragem: 15,36m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 06/07/2017
Código Imóvel: CC-14	Metragem: 25,46m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 14/06/2017
Código Imóvel: CC-15	Metragem: 24,21m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 14/06/2017
Código Imóvel: CC-16A	Metragem: 34,67m ²

FOTOS



PLANTA



2º PAVIMENTO

Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 14/06/2017
Código Imóvel: CC-16B	Metragem: 92,87m ²

FOTOS




PLANTA

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO



PLANTA 1º PAVIMENTO



PLANTA COBERTURA

Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 14/06/2017
Código Imóvel: CC-16C	Metragem: 45,13m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 07 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 27/06/2017
Código Imóvel: CC-16D	Metragem: 79,16m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 7 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: JANEIRO/2022
Código Imóvel : CC16-E	Metragem: 57,09m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 7 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 14/06/2017
Código Imóvel : CC17	Metragem: 20,11m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 7 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 14/06/2017
Código Imóvel : CC18	Metragem: 54,88m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 7 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 26/06/2017
Código Imóvel : CC19	Metragem: 20,70m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 7 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 26/06/2017
Código Imóvel : CC20-A	Metragem: 58,35m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 7 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 26/06/2017
Código Imóvel : CC20-B	Metragem: 58,35m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**



FICHAS CADASTRAIS

SEM TERRA






Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 09 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 12/06/2017
Código Imóvel : ST-28	Metragem: 61,47m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 09 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 12/06/2017
Código Imóvel : ST-29	Metragem: 68,67m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 09 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: OUTUBRO/2019
Código Imóvel : ST-31	Metragem: 29,09m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 09 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: OUTUBRO/2019
Código Imóvel : ST-34	Metragem: 60,52m ²

FOTOS




PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**

FICHAS CADASTRAIS

TREZENTOS E QUARENTA






Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 02 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 20/06/2017
Código Imóvel : TQ 01	Metragem: 44,30 m2

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 02 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 19/06/2017
Código Imóvel : TQ 02	Metragem: 49,51 m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 02 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 27/01/2022
Código Imóvel : TQ 08	Metragem: 17,48 m2

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 02 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 27/01/2022
Código Imóvel : TQ 08A	Metragem: 32,79 m2

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 02 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 14/06/2017
Código Imóvel : TQ 12	Metragem: 38,46 m2

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 02 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 23/11/2021
Código Imóvel : TQ 14	Metragem: 47,65 m2

FOTOS



PLANTA



Imóvel em escombros

Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**




Obra: Comunidade São José	Contrato nº:
Localização: Núcleo 02 de Intervenção Urbanística	Data da Vistoria: 23/11/2021
Código Imóvel : TQ 15	Metragem: 53,79m ²

FOTOS



PLANTA



Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**

FICHAS CADASTRAIS

IGREJINHA






Obra: Comunidade Igreja do Caramujo	Contrato nº:
Localização: Garibaldi	Data da Vistoria: 02/09/2021
Código Imóvel: IG-A06-U01	Metragem: 23,33 m ²

FOTOS



PLANTA



1 PLANTA
ESC.: 1/100

Responsável pela elaboração: **Mariana Vaz – Especialista em Infraestruturas Sênior**